



TREASURE WAY

User Manual
Manuel de l'Utilisateur



Manuel d'utilisation

French

Table des Matières

1	Avertissement Critique.....	3
2	Caractéristiques et Spécifications.....	4
3	Assemblage de l'Appareil.....	6
4	Présentation des Composants.....	9

5	Interface Utilisateur.....	10
6	Étapes de Fonctionnement de l'Appareil.....	11
	6.1 Système de détection des métaux.....	13
	6.2 Système de détection de vide.....	14
	6.3 Système de détermination de la profondeur.....	15
7	Accessoires Inclus.....	17
8	Spécifications Techniques.....	18



Avertissement Critique


- Veuillez-vous assurer que toutes les précautions sont prises contre les risques
- Il est impératif de lire attentivement le manuel d'utilisation avant toute manipulation afin de comprendre pleinement le fonctionnement de l'appareil et d'éviter toute erreur d'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de pluie ou de vents forts.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement connectées avant d'allumer l'appareil.
- Vérifiez que la batterie est entièrement chargée avant utilisation
- Si le voyant de la batterie clignote, éteignez immédiatement l'appareil et rechargez-le.
- Lorsque la batterie est presque vide, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- Une utilisation incorrecte ou la présence de fortes sources de bruit peuvent altérer la précision de l'appareil et empêcher l'identification correcte des cibles.
- Évitez les interférences avec les sources d'énergie, les réseaux téléphoniques, les métaux, les téléphones portables et les appareils électroniques. Utilisez exclusivement le chargeur d'origine fourni avec l'appareil.
- L'unité centrale de l'appareil est garantie 2 ans contre les pannes électroniques. Toutefois, les dommages causés par une mauvaise utilisation (chutes, ouverture de l'unité, chocs, etc.) ne sont pas couverts
- le chargeur de batterie et la tablette ne bénéficient pas de la garantie.

Caractéristiques et Spécifications

- TREASURE WAY est conçu pour fonctionner efficacement sur différents types de terrains, dans les conditions météorologiques les plus difficiles, afin de faciliter les recherches et de fournir des résultats précis et fiables.



- Intégré à une technologie de détection de métaux avancée, il offre une haute précision et une réponse du signal en temps réel, en faisant un outil précieux pour les chasseurs de trésors du monde entier.
- Équipé d'un système intelligent d'auto-calibrage qui améliore sa capacité à pénétrer les roches riches en minéraux.
- Il est équipé d'un système avancé d'induction par impulsions conçu pour ignorer les petites cibles et les impuretés du sol et se concentrer sur les grandes cibles profondes telles que les trésors enfouis et les objets de valeur.



- Paramètres utilisateur personnalisables, y compris la luminosité de l'écran, le contrôle du volume et l'affichage de l'heure.
- Capacité de détection atteignant des profondeurs supérieures à 4 mètres, même dans un sol dense ou fortement minéralisé.






- Interface multilingue prenant en charge six langues : anglais, allemand, français, espagnol, persan et arabe.



Assemblage de l'appareil


Première étape : Assemblage du bras

- Insérez le bras dans sa position prévue.
- Faites-le pivoter et serrez-le fermement.
- Ouvrez les verrous et déployez le bras jusqu'à la longueur souhaitée.
- Refermez les verrous et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.



Deuxième étape : Installation de l'unité principale et connexion de la batterie

- Fixez l'unité principale à la poignée du bras.
- Installez la batterie à la base du repose-bras.
- Connectez le câble de la batterie à son port prévu sur l'unité principale.



Troisième étape : Connexion du disque de recherche


- Fixez le bras au disque de recherche.
- Insérez la vis en plastique pour fixer le manche inférieur au disque.
- Serrez la vis correctement afin de garantir une fixation solide du disque.
- Enroulez le câble du disque le long du bras et connectez l'autre extrémité au port prévu sur l'unité principale.



Présentation des Composants



Interface Utilisateur



Panneau de réglage de la luminosité



Panneau de sélection des langues



Panneau de réglage de l'heure



Panneau de contrôle du volume

Étapes de Fonctionnement de l'Appareil

Étapes de démarrage de l'appareil:

- Allumez la batterie en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation.



- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de l'unité principale.




- Appuyez délicatement le disque contre le sol jusqu'à ce qu'il soit parallèle à la surface.







- Avant d'entrer dans un mode de recherche, le disque doit être orienté vers le sol pour compléter le processus d'auto-calibrage



- Maintenez un mouvement régulier et parallèle près de la surface du sol.
- Évitez tout contact excessif entre le disque et le sol.




6.1 Système de détection de métaux:

Ce système détecte à la fois les métaux précieux et non précieux, et dispose d'une technologie intelligente d'équilibrage du sol qui réduit l'impact des impuretés minérales et améliore la précision de détection.


- Pour activer ce système, appuyez sur le bouton «Détection de métaux» depuis l'écran principal.



- Commencez à marcher en ligne droite tout en déplaçant l'appareil latéralement de manière équilibrée et régulière.



- Lorsqu'un signal est détecté, un indicateur rouge apparaît progressivement avec un pourcentage indiquant la puissance du signal, accompagné d'un son distinctif.
- L'écran comprend une icône permettant d'ajuster le niveau de sensibilité en fonction du type de sol et de la cible.



6.2 Système de détection des videsm:

Ce système est utilisé pour détecter avec une grande précision les cavités, tombes, caves, tunnels et cryptes.


- Pour activer ce système, appuyez sur le bouton « Détection des vides » depuis l'écran d'accueil.



- Lors de l'entrée dans ce système, le processus de calibration démarre automatiquement.



- Lorsqu'un signal est détecté, un indicateur bleu apparaît progressivement avec un pourcentage indiquant la puissance du signal, accompagné d'un son distinctif.
- La sensibilité de l'appareil peut être ajustée à l'aide de l'icône de contrôle présente à l'écran.






Avis important : Un balayage incorrect peut entraîner la perte de cibles ou l'apparition de faux signaux.

6.3 Système de détermination de la profondeur:


Ce système mesure avec précision la profondeur des cibles détectées et fournit des estimations exactes des vides et des métaux souterrains.

Étapes de détermination de la profondeur:


- Après avoir localisé la cible, appuyez sur le bouton « Profondeur » depuis l'écran de recherche.
- Touchez le bouton rouge « Capture » au centre de l'écran.
- Un graphique s'affichera indiquant la direction dans laquelle déplacer le disque de recherche au-dessus de la cible.
- Déplacez le disque horizontalement au-dessus de la cible ; l'appareil émettra un son lorsqu'il capte le signal.
- Continuez le balayage jusqu'à ce que le son s'arrête, puis appuyez à nouveau sur le bouton « Capture ».




- Déplacez-vous vers le bord latéral de la cible.
- Appuyez sur le bouton rouge « Capture » au centre de l'écran.




- Un graphique s'affichera indiquant la direction dans laquelle déplacer le disque de recherche au-dessus de la cible.



- Balayez horizontalement la zone avec le disque ; l'appareil émettra un son lorsqu'il captera le signal.



- Le résultat final apparaîtra à l'écran, indiquant la profondeur de la cible en centimètres.
- Vous pouvez relancer le balayage depuis le même écran en appuyant sur le bouton « Nouvelle recherche ».



Accessories



Unité de contrôle principale



Bras du dispositif



Bobine de recherche



Chargeur de voiture



Chargeur mural



Casques d'écoute



Carte de Garantie



Sac de transport



Batterie

Spécifications Techniques

Caractéristiques techniques de Treasure Way	
Sortie audio	Plage de fréquence du haut-parleur dynamique : 350 à 1500 Hz Sortie audio : 84 ± 3 dB et sortie casque
Écran	Écran TFT LCD 4,3" / Écran tactile résistif / Résolution : 480 x 272
Longueur	Appareil seul : 174 mm \ Appareil avec disque (fermé) : 920 mm \ Appareil avec disque (ouvert) : 1410 mm
Fréquence	Système PI (Induction Pulsée) : 500 Hz
Vitesse de traitement des données	72 MHz
Plage de température de fonctionnement	De 0 °C à 70 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	Jusqu'à 95 % d'humidité relative sans condensation
Plage de température de stockage	de -20 °C à +70 °C
Plage d'humidité de stockage	Jusqu'à 98 % d'humidité relative
Autonomie (batterie 18 Wh)	10 heures
Indice d'étanchéité – disque	waterproof jusqu'à 30 cm de profondeur
Indice d'étanchéité – détecteur	non étanche (résistant aux intempéries uniquement)
Disque	diamètre 45 cm (Ø = 45 cm)

Spécifications techniques de la batterie Li-ion	
Type	Batterie rechargeable Li-ion – batterie externe
Tension de sortie	Li-ion 11.1 VDC
Capacité	Li-ion 55.5 Wh
Autonomie	10 heures
Température de fonctionnement de la batterie	de 0 °C à 50 °C
Température de stockage de la batterie	de -5 °C à 70 °C

Spécifications techniques du chargeur de batterie Li-ion	
Température de fonctionnement	de 0 °C à 50 °C
Température de stockage	de -30 °C à 80 °C
Tension d'entrée	90 -> 250 VAC 50 -> 60 Hz
Courant de sortie USB	5 VDC / 2100 mA

Autres spécifications techniques	
Poids total	3746 g
Poids de l'appareil	2470 g
Poids de la batterie	500 g
Poids de la boîte (vide)	1178 g
Dimensions de la boîte	185mm x 423mm x 495mm

Merci d'avoir choisi l'appareil

TREASURE WAY

GER Detect

Gold & Metal Detectors

 info@gerdetect.de

 www.gerdetect.de